ESD Antiestáticos

FICHA TÉCNICA

Calça Antiestatica ESD Azul Clara

Para uso em sala limpa e no controle contínuo para dissipação de energia estática.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD30005 – Calça Antiestática Azul Clara TAM PP;
ESD3416 – Calça Antiestática Azul Clara TAM P;
ESD3417 – Calça Antiestática Azul Clara TAM M;
ESD3147 – Calça Antiestática Azul Clara TAM G;
ESD3409 – Calça Antiestática Azul Clara TAM GG;
ESD30006 – Calça Antiestática Azul Clara TAM XG;
ESD3412 – Calça Antiestática Azul Clara TAM EXG.

DADOS TÉCNICOS

- Composição do tecido: 98% Poliéster e 2% Fibra de Carbono;
- Filamentos Condutivo;
- Modelo: Elástico no cós traseiro, passador de cinto, zíper e botão para fechamento, dois bolsos dianteiro e um bolso traseiro;
- Tamanho: PP ao EXG;
- Cor: Azul Clara.

HIGIENIZAÇÃO

Para realizar a higienização da Calça de Poliéster ESD, utilize detergente neutro e água com pH 7, garantindo uma limpeza adequada sem comprometer as propriedades dissipativas do tecido. Realize a lavagem em temperaturas inferiores a 70 °C e evite o uso de produtos químicos agressivos, alvejantes ou métodos de limpeza abrasivos.
Não esfregue a peça contra superfícies ásperas, a fim de prevenir o desgaste prematuro do material. Recomenda-se seguir essas orientações para preservar a funcionalidade, a durabilidade e a eficiência da proteção eletrostática do produto. A vida útil estimada é de 90 a 120 ciclos de lavagem, podendo variar conforme as condições de uso, os métodos de higienização e os cuidados de conservação.

ARMAZENAMENTO

Armazene a Calça de Poliéster ESD em local limpo, seco, arejado e protegido contra umidade excessiva, poeira, luz solar direta e fontes de calor. Mantenha a peça em armário ou compartimento adequado, longe de produtos químicos, óleos, graxas e outras substâncias que possam comprometer a integridade do tecido e suas propriedades dissipativas. Antes de guardar, certifique-se de que a calça esteja completamente limpa e seca, evitando o surgimento de odores, manchas ou a deterioração do material.

A peça deve ser dobrada cuidadosamente ou pendurada em cabide, evitando dobras excessivas, deformações, compressão prolongada ou contato com superfícies abrasivas e contaminadas. Recomenda-se armazená-la separadamente de roupas comuns e de materiais que possam transferir partículas ou resíduos para o tecido, especialmente quando destinada ao uso em ambientes controlados, salas limpas ou áreas sensíveis a descargas eletrostáticas (ESD).

Mantenha o ambiente de armazenamento organizado e realize inspeções periódicas para verificar as condições do tecido, das costuras e da estrutura da peça. Evite utilizar embalagens ou recipientes que retenham umidade. A adoção desses cuidados contribui para preservar as características funcionais da Calça de Poliéster ESD, prolongar sua vida útil e auxiliar na manutenção de seu desempenho durante o uso.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda
Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000
E-mail: vendas@antiestaticos.com Telefone: 11-3370-3003 WhatsApp: 11-94447-4840