

FICHA TÉCNICA



Calça ESD Brim Pesado Azul Royal

A Calça Brim ESD é feita de brim pesado (99% algodão e 1% carbono), oferecendo propriedades dissipativas para ambientes de trabalho sensíveis à eletricidade estática. Disponível em vários tamanhos e cores, proporciona ajuste e conforto ideais.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

- ESD4783** - Calça ESD brim pesado azul royal Tam P;
- ESD4784** - Calça ESD brim pesado azul royal Tam M;
- ESD4785** - Calça ESD brim pesado azul royal Tam G;
- ESD4786** - Calça ESD brim pesado azul royal Tam GG;
- ESD4787** - Calça ESD brim pesado azul royal Tam XG;
- ESD4788** - Calça ESD brim pesado azul royal Tam EXG.

DADOS TÉCNICOS

- Material: Brim pesado;
- Composição: 99% algodão / 1% carbono;
- Propriedade: Dissipativo;
- Tamanhos Disponíveis: P / M / G / GG / XG / EXG;
- Cor: Cinza.

INSTRUÇÃO DE USO

Utilize a Calça Brim ESD em áreas sensíveis à eletricidade estática, especialmente em ambientes industriais e setores que exigem controle de descargas eletrostáticas. Desenvolvida para contribuir com a proteção durante as atividades profissionais, a calça auxilia na redução dos riscos associados ao acúmulo de cargas eletrostáticas, ajudando a preservar componentes eletrônicos e equipamentos sensíveis.

Antes de utilizar, escolha o tamanho mais adequado ao seu corpo, garantindo um ajuste confortável e liberdade de movimento durante a execução das tarefas. Certifique-se de que a peça esteja em boas condições de uso e siga as orientações do fabricante quanto à utilização, conservação e higienização, a fim de preservar suas propriedades dissipativas e prolongar sua vida útil.

Para obter a proteção esperada, utilize a Calça Brim ESD conforme os procedimentos de controle eletrostático estabelecidos para o ambiente de trabalho.

ARMAZENAMENTO

Armazene a Calça Brim ESD em um local seco, limpo e bem ventilado, protegida da umidade excessiva, da poeira, da luz solar direta e de fontes de calor que possam comprometer a integridade do tecido. Mantenha a peça dobrada ou pendurada adequadamente, evitando dobras excessivas, atrito ou contato com produtos químicos que possam danificar o material. Realize a lavagem conforme as instruções do fabricante, utilizando os produtos e métodos recomendados para preservar as propriedades dissipativas e a eficiência da proteção contra descargas eletrostáticas. Evite o uso de produtos de limpeza inadequados e verifique periodicamente as condições da calça, observando possíveis desgastes, rasgos ou alterações no tecido. Esses cuidados ajudam a conservar as características antiestáticas, proporcionar maior durabilidade e garantir condições adequadas de uso ao longo do tempo.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com