



CALIBRADOR PARA TESTADOR DE CALÇADOS E PULSEIRA

Utilizado para calibrar Testador de Pulseiras, Calcanheiras e Calçados.

Utilizado para calibrar Testador de Pulseiras, Calcanheiras e Calçados. Seu uso é bastante simples, podendo ser operado sem nenhum treinamento especial. O Calibrador ESD7007 foi projetado para realizar de forma simples e prática alguns equipamentos específicos, como por exemplo: o Testador de Pulseiras e Calçados ESD7005 (Pedestal Industrial).

DADOS TÉCNICOS:

- Passivo: Nenhuma fonte de energia necessária;
- Prático: permite calibração por qualquer pessoa sem necessidade de treinamento especial;
- Escala de teste da pulseira: 750 K Ω - 10 m Ω ;
- Escala de teste calçado: 750 K Ω - 100 m Ω ;
- Versátil: trabalha com a maioria das marcas testadoras compatíveis.

Faixa de Resistência Pulseira:	LOW $\leq 0.84M\Omega$ PASS $\geq 0.85M\Omega - 9.1M\Omega$ HIGH $\geq 9.2M\Omega$
Faixa de Resistência Calçados	LOW $\leq 0.81M\Omega$ PASS $\geq 0.82M\Omega - 88M\Omega$ HIGH $\geq 88.1M\Omega$

INSTRUÇÃO DE USO:

Utilizado para calibrar Testador de Pulseiras, Calcanheiras e Calçados.

ARMAZENAMENTO:

Ao guardar o calibrador aplique também uma fina camada de óleo evitando oxidação. 3) Evite choques, impactos e quedas, principalmente das faces de medição, evitando deformação da estrutura e alteração na precisão do calibrador.

CÓDIGO:

ESD7007 - CALIBRADOR ESD PARA TESTADOR DE CALÇADOS, CALCANHEIRAS E PULSEIRAS.