

FICHA TÉCNICA



JAQUETA ESD BRANCA TECIDO POLIÉSTER

Possui resistência a rasgos e abrasões, garantindo maior durabilidade. Pode ser utilizada em diversas atividades e ambientes industriais, com a vantagem de não sujar com facilidade. Conta com fechamento em zíper e touca integrada, proporcionando praticidade e proteção durante o uso.

www.antiestaticos.com

CÓDIGOS

ESD30473 - JAQUETA ESD BRANCO TECIDO POLIESTER COM ZIPER E TOUCA TAM PP;
ESD30474 - JAQUETA ESD BRANCO TECIDO POLIESTER COM ZIPER E TOUCA TAM P;
ESD30475 - JAQUETA ESD BRANCO TECIDO POLIESTER COM ZIPER E TOUCA TAM M;
ESD30476 - JAQUETA ESD BRANCO TECIDO POLIESTER COM ZIPER E TOUCA TAM G;
ESD30477 - JAQUETA ESD BRANCO TECIDO POLIESTER COM ZIPER E TOUCA TAM GG;
ESD30478 - JAQUETA ESD BRANCO TECIDO POLIESTER COM ZIPER E TOUCA TAM XG;
ESD30479 - JAQUETA ESD BRANCO TECIDO POLIESTER COM ZIPER E TOUCA TAM EXG.

DADOS TÉCNICOS

- Poliéster 98%;
- Fibra de carbono 2%;
- Zíper e Touca ESD;
- Confortável;
- Bordado com logo (sob consulta);
- Cor: Branca;
- Tamanhos: PP, P, M, G, GG, XG e EXG;
- Resistência superficial entre 1x10E6 e 1x10E9 Ω /sq.;
- Atende requisitos normativos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.

HIGIENIZAÇÃO

Para a higienização, utilize detergente neutro e água com pH 7, evitando produtos químicos agressivos que possam comprometer as propriedades do material. Não fricção a peça contra superfícies abrasivas e evite procedimentos que possam causar desgaste excessivo. Recomenda-se realizar as lavagens em temperaturas inferiores a 70 °C. Quando observados os cuidados de conservação e uso adequado, a vida útil estimada da peça é de aproximadamente 90 a 120 lavagens.

INSTRUÇÕES DE USO

A Jaqueta Antiestática deve ser utilizada em ambientes onde seja necessário o controle de cargas eletrostáticas, especialmente durante o manuseio de componentes, equipamentos e materiais sensíveis à eletricidade estática. Vista a peça corretamente e mantenha o zíper fechado durante o uso. Para sua higienização, utilize detergente neutro e água com pH 7, evitando produtos químicos agressivos e o contato ou fricção contra superfícies abrasivas. Recomenda-se realizar as lavagens em temperaturas inferiores a 70 °C e armazenar a jaqueta em local limpo, seco e protegido de condições que possam danificar o material. Quando utilizados os cuidados adequados de uso e conservação, sua vida útil estimada é de aproximadamente 90 a 120 lavagens.

ARMAZENAMENTO

Pode ser armazenada em armários de metal ou madeira, desde que estejam limpos, secos, organizados e protegidos contra umidade, poeira, calor excessivo e produtos químicos. Recomenda-se manter a jaqueta dobrada ou pendurada, evitando compressões, atritos ou contato com superfícies abrasivas que possam comprometer sua integridade e suas propriedades antiestáticas.

ESD Antiestáticos Comercial e Industrial Ltda

Av. Varsóvia, 1080 - Bairro: Vila Metalúrgica - Santo André - SP - Cep: 09220-000

 **E-mail:** vendas@antiestaticos.com  **Telefone:** 11-3370-3003  **WhatsApp:** 11-94447-4840



www.antiestaticos.com