



## CARTÃO INDICADOR DE UMIDADE

Utilizado para monitoramento de umidade dentro de embalagens.

[www.antiestaticos.com.br](http://www.antiestaticos.com.br)

### DESCRIÇÃO:

Ideal para monitorar a umidade no interior da embalagem com indicação em porcentagem de 10%, 20%, 30%, 40% e 50%, 60%. Cor altera de azul para rosa indicando a porcentagem de umidade.

### DADOS TÉCNICOS:

- Cartão Indicador de Umidade 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%;
- Pacote com 25 cartões.

### INSTRUÇÕES DE USO:

Utilizado para monitoramento de umidade dentro de embalagens

### ARMAZENAMENTO:

Colocar o cartão a ser usado dentro da embalagem, junto com a placa ou componente eletrônico. Selar o saquinho imediatamente, de preferência a vácuo ou com fita durex ou etiqueta.

### CÓDIGO:

ESD4088 - CARTÃO INDICADOR DE UMIDADE 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%