



CARTÃO INDICADOR DE UMIDADE 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ideal para quem precisa de uma solução prática e confiável para o controle de umidade em produtos ou ambientes sensíveis.

www.antiestaticos.com.br

DESCRIÇÃO:

É um dispositivo simples e eficaz utilizado para monitorar os níveis de umidade em embalagens ou ambientes controlados. Ele possui faixas coloridas que correspondem a diferentes porcentagens de umidade relativa (10%, 20%, 30%, 40%, 50% e 60%), mudando de cor conforme a umidade do local onde está inserido.

DADOS TÉCNICOS:

- Indicador de Umidade: 10% 20% 30% 40% 50% 60%
- Normas: Atende aos requisitos ANSI ESDS.20.20:2014 e IEC 61340-5-1.
- Precisão: $\pm 5\%$ (varia conforme o modelo e fabricante).
- Temperatura de Operação: Geralmente entre 5°C e 40°C (consulte as especificações do fabricante).
- Tempo de Resposta: A mudança de cor ocorre em minutos ou horas, dependendo do nível de umidade e das condições ambientais.
- Material: Papel quimicamente tratado com reagentes sensíveis à umidade.

INSTRUÇÃO DE USO:

Para usar o Cartão Indicador de Umidade, insira-o na embalagem ou ambiente a ser monitorado. Observe as faixas coloridas (10% a 60% de umidade), que mudam de cor irreversivelmente quando o nível indicado é atingido. Verifique periodicamente e, se necessário, tome ações corretivas, como trocar dessecantes. Após o uso, descarte o cartão. Mantenha-o em local seco antes de usar.

ARMAZENAMENTO:

Mantenha o cartão em local seco e fresco antes do uso, longe de fontes de umidade ou calor excessivo.

CÓDIGO:

ESD4088 - Cartão Indicador de Umidade 10% 20% 30% 40% 50% 60%